



**PRESION DE ASPIRACION: 75 TORR.**  
**DISEÑADO PARA EL CEBADO DE BOMBAS DE AGUA**  
**EN UNA PLANTA DESALADORA**

RF 46



**PRESION DE ASPIRACION: 67 TORR.**  
**DISEÑADO PARA LA PRODUCCION DE VACIO**  
**EN UNA PLANTA DE FRUTOS SECOS**

RF 47



**PRESION DE ASPIRACION: 7 TORR.**  
**DISEÑADO PARA LA ASPIRACION DE VIRUTAS**  
**METALICAS EN TALLER DE JOYERIA**

RF 44



**PRESION DE ASPIRACION: 170 TORR ABS.**  
**DISEÑADO PARA LA PRODUCCION DE VACIO**  
**EN UNA PLANTA DE UREA**

RF 43