




PRESION DE ASPIRACION: 75 TORR.
 DISEÑADO PARA EL CEBADO DE BOMBAS DE AGUA
 EN UNA PLANTA DESALADORA

RF 46



PRESION DE ASPIRACION: 67 TORR.
 DISEÑADO PARA LA PRODUCCION DE VACIO
 EN UNA PLANTA DE FRUTOS SECOS

RF 47



PRESION DE ASPIRACION: 7 TORR.
 DISEÑADO PARA LA ASPIRACION DE VIRUTAS
 METALICAS EN TALLER DE JOYERIA

RF 44



PRESION DE ASPIRACION: 170 TORR ABS.
 DISEÑADO PARA LA PRODUCCION DE VACIO
 EN UNA PLANTA DE UREA

RF 43